



## TREORACHA GINEARÁLTA SÁBHÁILTEACHTA

Go raibh maith agat as uirlis stiallóige C.F. Martin a roghnú. Tá na treoracha seo i gceist lena chinntiú go n-úsáidfear d'uirlis go sábháilte agus mar is cuí. Coinnigh na treoracha seo le do thoil le haghaidh tagartha sa todhchaí.

**Monaróir:** C.F. Martin & Co., Inc. 510 Sycamore Street, Nazareth, Pennsylvania 18064-039 SAM  
customerservice@martinguitar.com [www.martinguitar.com](http://www.martinguitar.com) Guthán: 610- 759- 2837  
Táirgí a rinneadh i Nazareth, Pennsylvania SAM nó Navojoa, Sonora, Meicsiceo

### Táirge: Giotár Fuaimiúil Martin nó Ucailéile Fuaimiúil

#### Socrú Ginearálta:

- Seiceáil go bhfuil gach teaghrán ina suí i gceart ag an gcnó agus ag diallait an droichid.
- Déan an ghiotár/an ucailéile a tiúnáil ag baint úsáide as cinn innill go dtí go dtabharfar chuig an ngnáth-thiúnadh.

#### Sonraí Teicniúla:

- Ábhair Coirp agus Muineál: Adhmad nó táirgí adhmaid
- Teaghráin: Cóimhiotail miotail éagsúla nó níolón

#### Treoracha Sábháilteachta:

- Tar éis seinm bain úsáid as éadach bog agus déan an giotár a cuimilt go réidh ar gach taobh, ar an muineál, agus thar na teaghráin agus na meaisíní tiúnta.
- Seachain nochtadh do theocht mhór, te nó fuar. Is é an teocht chomhthimpeallach idéalach agus an taise don ionstraim 21 céim Celsius agus 45-55 faoin gcéad taiseachas coibhneasta.
- Chun briseadh sreinge a sheachaint, ná bí ag tiúin níos mó ná céim iomlán amháin os cionn an ghnáth-thiúnta.
- Bí cúramach agus tú ag athrú teaghráin.
- Coinnigh sa chás bunaidh é agus seiceáil go bhfuil laistí an cháis nó zipeanna mála á n-iompar slán.
- D'fhéadfadh go mbeadh páirteanna beaga inbhainte ag an ionstraim seo a d'fhéadfadh a bheith ina ghuais tachtadh.

Iompórtáilte agus Dáilte ag: